

INDICADOR CUANTITATIVO - AÑO 2009

$$\text{IC} = \frac{(\text{N}^\circ \text{ de vanos con Faja de Sevidumbre saneada en el Periodo}) \times 100\%}{(\text{N}^\circ \text{ Vanos con Construcciones en fajas de Servidumbre totales})} = 22.22\%$$

CUADRO RESUMEN DE DEFICIENCIAS

Nº	Nombre de la línea	Código	Nº de deficiencias Declaradas	Nº de deficiencias Subsanaadas 2006	Nº de deficiencias Subsanaadas 2007	Nº de deficiencias Subsanaadas 2008	Nº de deficiencias Subsanaadas 2009	Nº de deficiencias Subsanaadas Total
1	L.T. S.E. Aricotall - S.E. Aricotall	L-6617	2	0	0	0	0	0
2	L.T. S.E. Aricotall - S.E. Tomasiri	L-6620	1	1	0	0	0	1
3	L.T. S.E. Tomasiri - S.E. Los Heroes	L-6637	1	0	0	0	0	0
4	L.T. S.E. Los Heroes - S.E. Tacna	L-6640	0	0	0	0	0	0
5	L.T. S.E. Calana - S.E. P.Industrial	L-6687	* 5	0	1	0	0	1
6	L.T. S.E. Aricotall - S.E. Sarita	L-6667	0	0	0	0	0	0
TOTAL			9	1	1	0	0	2

NOTA:(*) Las deficiencias declaras eran inicialmente ocho; pero como tres son los vanos que estan sobre cercos de abobe, quedando solo cinco defecientes en la línea L-6687